

Veranstaltungen

Der Fotobericht zur Veranstaltung in der Verbindungstechnik zum Thema „Mögliche Fehlerquellen auf dem Weg von der Gasflasche zur MSG-Schweißstelle – Probleme und wie man sie vermeidet“. Ein Vortrag mit Vorführung der Firma Messer Group GmbH am 1. Februar 2017 im Hause der Handwerkskammer Flensburg.

Bitte beachten Sie, dass Teilnehmer, die mindestens drei Veranstaltungen dieser Vortragsreihe pro Kalenderjahr besuchen, auf Wunsch die Teilnahme-Bescheinigung „DVS-Schweißfachmannfortbildung“ erhalten. (Diese Vortragsreihe ist für DVS-Mitglieder kostenfrei!)



Bild 1 und 2: Herr Dr. Dirk Kampffmeyer (Messer Group GmbH) betrachtet den Weg des Schutzgases von der Gasflasche zur Schweißstelle und erklärt, welche Fehler sich vermeiden lassen.



Bild 3 bis 6: Beim Schutzgasschweißprozess gelangen meist Verunreinigungen erst auf dem Weg von der Gasflasche zur Schweißstelle in das Schutzgas und führen zu Schweißproblemen. Anhand eines präparierten Schweißplatzes wird den Teilnehmern während der Vorführung gezeigt, wie und mit welchen Handgriffen man Fehlerquellen bei der Ausrüstung identifiziert.